

# Kabel zum Schienennetz vollständig geschweißt, Strom

## **Data Solutions**



#### **MERKMALE**

Komplette Bahn-Schweißerbaugruppe für die Installation von Gleisstromkreisen und Jumperverbindungen zur Neutralachse

Inklusive Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

#### **SPEZIFIKATIONEN**

Material: Graphit; Stahl; Thermoplast

Art der Anschlussklemme: W

Table 1/1								
Katalognummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmess er Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung			
PBWY301RH	UIC60	50 mm² konzentrisch	8.89mm	T20	Rechtsseitig			
PBWT202JLH	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	2/0 Seilschlag	12.19mm	T20	Linksseitig			

Katalognummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmess er Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
PBWT202JRH	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	2/0 Seilschlag	12.19mm	T20	Rechtsseitig
PBWT20X5LH	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	95 mm² Seilschlag	15.52mm	T20	Linksseitig
PBWT20X5RH	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	95 mm² Seilschlag	15.52mm	T20	Rechtsseitig
PBWT202WLH	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20	Linksseitig
PBWT202WRH	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20	Rechtsseitig
PBWT203SLH	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	500 kcmil Seilschlag	26.42mm	T20	Linksseitig
PBWT203SRH	85 Pfund bis 141 Pfund T- Schienenabschnitt e	500 kcmil Seilschlag	26.42mm	T20	Rechtsseitig

### **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

 $^{\triangle}$  WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Dieses Dokument ist systemgeneriert.