

Telekom-Erdungspotentialausgleichsschienen

Data Solutions



ZERTIFIZIERUNGEN





MERKMALE

Erfüllt TIA-607-C und entspricht den BICSI®-Empfehlungen

Entspricht den NEMA®-Standards

Erlaubt zwei Lochlaschen mit 5/16" oder 7/16" Schraubenlöchern (Ausrüstung nicht inbegriffen)

Spleißbausätze für Telekom-Erdungsverteilerschienen sind verfügbar, um die Länge der Verteilerschiene zu verlängern

SPEZIFIKATIONEN

Dicke (T): 6.35mm

Breite (W): 50.8mm


Material: Kupfer

Table 1/2							
Katalognumme r	Verzinnung	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Lochgröße 1 (HS1)	Lochgröße 1 Paaranzahl	Lochgröße 2 (HS2)	

TGBA12L06P	Nein	305mm	229mm	8mm	6	11mm
TGBA12L06PT	Ja	305mm	229mm	8mm	6	11mm
TGBA20L12PT	Ja	508mm	229mm	8mm	12	11mm
TGBA24L14P	Nein	610mm	457mm	8mm	14	11mm
TGBA24L14PT	Ja	610mm	457mm	8mm	14	11mm
TGBA29L18PT	Ja	737mm	457mm	8mm	18	11mm

Table 2/2						
Katalognummer	Lochgröße 2 Paaranzahl	A	В	С		
TGBA12L06P	3	25.4mm	28.6mm	15.9mm		
TGBA12L06PT	3	25.4mm	28.6mm	15.9mm		
TGBA20L12PT	3	25.4mm	28.6mm	15.9mm		
TGBA24L14P	5	25.4mm	28.6mm	15.9mm		
TGBA24L14PT	5	25.4mm	28.6mm	15.9mm		
TGBA29L18PT	5	25.4mm	28.6mm	15.9mm		

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

MARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Dieses Dokument ist systemgeneriert.