

# Varistar CP Seitenwand, Geteilt, Geschraubt

## **Data Solutions**



Verschrauben Sie die zweiteiligen Seitenwände, um die Höhe des Varistar CP-Schranks abzudecken.

#### **MERKMALE**

Stahl, 1 mm

2- geteilte Seitenwand ohne Erdungssatz

#### **SPEZIFIKATIONEN**

**Produkttyp:** Schaltschrank-/Gestellplatte

Schutzart: IP20

Table 1/2						
Katalognumme r	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-052	42U	2000mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-053	42U	2000mm	1100mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-054	42U	2000mm	1200mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-055	47U	2200mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-056	47U	2200mm	1100mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognumme r	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-057	47U	2200mm	1200mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-058	52U	2450mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-059	52U	2450mm	1100mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-060	52U	2450mm	1200mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2							
Katalognummer	Oberfläche	Material	Тур				
21630-052	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt				
21630-053	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt				
21630-054	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt				
21630-055	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt				
21630-056	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt				
21630-057	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt				
21630-058	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt				
21630-059	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt				
21630-060	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt				

### ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

#### **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Dieses Dokument ist systemgeneriert.