

# Kit de tirafondos de traviesas de raíl



nVent ERICO ha desarrollado un sistema rentable para extraer de forma rápida y eficaz un tirafondos roto en una traviesa de concreto (hormigón) de raíl. Las roturas de tirafondos ocurren normalmente al insertar la traviesa y debajo de la placa de asiento, que tradicionalmente requiere un proceso de eliminación costoso y que consume mucho tiempo. El kit de tirafondo de traviesas incluye los componentes necesarios para iniciar la reacción, simplificando y agilizando así el proceso de extracción.

## CARACTERÍSTICAS

Extrae eficazmente los tirafondos rotos en traviesas de concreto (hormigón) para raíl

Para uso con tirafondos para traviesa de concreto comúnmente utilizados

El kit incluye el molde nVent ERICO Cadweld, la mordaza de mango y la unidad de control para iniciar la reacción

Se requiere material de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus para el proceso

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Material de soldadura              |
|--------------------|------------------------------------|
| PBK266             | PB90PLUSF80, se vende por separado |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Algunos de los artículos que no se incluyen en el kit y que debe suministrar el cliente son: (1) Boquilla de tubo negra de 1/2" de diámetro interior y 4" de largo, y (1) broca de acero de alta resistencia de 9/16" para acero, de 6" de largo.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**⚠ WARNING:** This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**