

Perfiles transversales deslizantes, MTS



La placa de montaje completamente equipada puede insertarse fácilmente en el armario por el lateral, algo esencial ya que su anchura es superior a la de la abertura frontal. A continuación, se fija en su posición gracias a los perfiles en U.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Se debe utilizar al instalar una placa de montaje amplia. Ajustable a lo largo en intervalos de 25 mm.
Compatible con rodillos MTS01W.

Cantidad por embalaje: 2 perfiles con accesorios de montaje.

Material: Acero cincado de 3 mm.

Beneficio: las placas de montaje pueden equiparse fuera del gabinete, antes de ser instaladas en el interior

ESPECIFICACIONES

- Espesor:** 3mm
Material: Acero suave
Acabado: Zinc plateado

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad de rodillos	Material del armario
MTS800	MTS800	52mm	800mm	68mm	3 min	Acero suave
MTS1000	MTS1000	52mm	1000mm	68mm	4 min	Acero suave
MTS1200	MTS1200	52mm	1200mm	68mm	5 min	Acero suave
MTS1600	MTS1600	52mm	1600mm	68mm	7 min	Acero suave
MTS500	MTS500	52mm	500mm	68mm	2 min	Acero suave
MTS600	MTS600	52mm	600mm	68mm	3 min	Acero suave

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.