

Kits de unión del marco



Los juegos de unión de marcos ProLine permiten unir dos marcos de gabinete mientras se mantiene un sello ambiental.

CARACTERÍSTICAS

El kit de unión de lado a lado consta de seis tuercas y tornillos de marco, así como material de junta para mantener un sello hermético al polvo y al agua entre los marcos unidos. Se puede usar si los ángulos de rack no están en las posiciones delantera o trasera o si un subpanel no está en la posición trasera.

El juego de unión alternativo consta de tres separadores, seis tuercas y tornillos de marco, así como el material de junta. Este kit facilita la unión del marco cuando los ángulos del rack están en la posición delantera o trasera, o si un subpanel está en la posición más trasera.

El kit de unión de adelante hacia atrás permite la unión de adelante hacia atrás de dos gabinetes de bahía sencilla. Este kit no encaja en marcos de 1200 mm o de 1600 mm de ancho.

ESPECIFICACIONES

Color: Negro
Acabado: Suave mate

Table 1/1			
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Envío rápido
PJ2FD	27659	Caucho	No
PJ2F	96330	Caucho	No
PJ2FHF2	11669	Caucho	No
PJ2FF	89200	Caucho	No
PJ2FBF	96940	Caucho	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.