

Placas de montaje intermedias, MPF



Estas placas de relleno proporcionan una superficie de montaje plana en armarios unidos cuando la placa de montaje no está instalada a ras con el marco. La superficie de montaje continua permite aprovechar el espacio de manera más eficiente.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Cubre el hueco entre dos placas de montaje adyacentes, proporcionando una superficie continua de trabajo en dos armarios combinados.

Material: Acero cincado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 1 placa con accesorios de montaje.

Beneficio: el espacio disponible para el montaje de componentes y equipo aumenta, lo que permite montar los componentes a todo lo ancho del gabinete; la superficie de montaje continua permite a los clientes montar componentes entre los dos gabinetes, asegurando un uso eficiente del espacio

Comentario: Las placas de montaje dentro del conjunto de gabinetes no pueden montarse en la posición más posterior si se va a fijar la placa de relleno entre ellas

ESPECIFICACIONES

- Espesor:** 2mm
- Material:** Acero suave
- Acabado:** Zinc plateado

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Envío rápido
MPF1800	MPF1800	1800mm	102mm	25mm	Acero suave	No
MPF2200	MPF2200	2200mm	102mm	25mm	Acero suave	No
MPF2000	MPF2000	2000mm	102mm	25mm	Acero suave	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para las configuraciones en unión se debe usar la referencia MPD02 junto con los soportes de fijación suministrados con el armario y la placa de montaje. La referencia MPA06 se debe usar si el armario incluye soportes de fijación. La referencia MPF no se puede usar junto con las placas de montaje si están instaladas en la posición más trasera.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE