

Platine de montage, BMP



La plaque de montage en acier contribue à accélérer l'assemblage du boîtier terminal, dans la mesure où elle peut être facilement usinée et équipée de composants avant d'être montée.

FONCTIONS

Description: Platine en acier pour boîtiers de jonction.

Matériau: Acier galvanisé 2 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 2mm
Finition: Galvanisé
Matériau: Acier doux

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Dimensions de l'armoire	Matériau de l'armoire	Expédition rapide
BMP1515	150mm	150mm	2mm	125 x 120mm	Acier doux	No
BMP1530	150mm	300mm	2mm	125 x 270mm	Acier doux	No
BMP2020	200mm	200mm	2mm	175 x 170mm	Acier doux	No
BMP2030	200mm	300mm	2mm	175 x 270mm	Acier doux	No
BMP2040	200mm	400mm	2mm	175 x 370mm	Acier doux	No
BMP2050	200mm	500mm	2mm	175 x 470mm	Acier doux	No
BMP2060	200mm	600mm	2mm	180 x 570mm	Acier doux	No
BMP2080	200mm	800mm	2mm	180 x 770mm	Acier doux	No
BMP3030	300mm	300mm	2mm	275 x 270mm	Acier doux	No
BMP3040	300mm	400mm	2mm	275 x 370mm	Acier doux	No
BMP3050	300mm	500mm	2mm	275 x 470mm	Acier doux	No
BMP3060	300mm	600mm	2mm	280 x 570mm	Acier doux	No
BMP4040	400mm	400mm	2mm	375 x 370mm	Acier doux	No
BMP4060	400mm	600mm	2mm	380 x 570mm	Acier doux	No
BMP4080	400mm	800mm	2mm	380 x 770mm	Acier doux	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE