

Varistar CP| Bandeau obturateur d'air, Largeur 800 mm

Data Solutions



Bandeaux d'obturation pleins pour les baies de 800 mm de large afin d'éviter la recirculation de l'air de l'avant vers l'arrière dans les racks refroidis.

FONCTIONS

Bandeaux obturateurs d'air, pièces d'habillage pour armoires de 800 mm de largeur

Possibilité d'accoupler des baies réseaux et des baies serveurs

Joint, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C

Bandeaux de surface pleine

Les bandeaux empêchent les courts-circuits d'air indésirables, c.-à-d. le mélange de l'air chaud évacué avec l'air entrant froid

Uniquement compatible avec barre transversale pour charges lourdes, Non compatible avec les supports de réduction

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Panneau baie/bâti

Matériau: Acier

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Quantité par colis | Couleur | Code couleur | Finition |
|---------------------|-----------------|---------|--------------------|------------|--------------|-------------------|
| 21630-141 | 42U | 2000mm | 1 | Gris foncé | RAL 7021 | Revêtement poudré |
| 21630-142 | 47U | 2200mm | 1 | Gris foncé | RAL 7021 | Revêtement poudré |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Quantité par colis | Couleur | Code couleur | Finition |
|---------------------|----------------|---------|--------------------|------------|--------------|-------------------|
| 21630-143 | 52U | 2450mm | 1 | Gris foncé | RAL 7021 | Revêtement poudré |

Table 2/2

| Référence catalogue | Indice de protection | Type | Largeur |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 21630-141 | IP20 | Panneau d'obturation | 800mm |
| 21630-142 | IP20 | Panneau d'obturation | 800mm |
| 21630-143 | IP20 | Panneau d'obturation | 800mm |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE