

# **Pouring Basin Ceramic Guide Tube**



The pouring basin guide tube is placed into the sleeve tap hole and the pouring basin is then placed onto the guide tube. The guide tube helps ensure alignment of the pouring basin to the sleeve, which helps eliminate leakage of the molten filler material.

### **CARATTERISTICHE**

Helps ensure alignment of the pouring basin to the sleeve

Helps prevent excessive wear of the pouring basin


Designed for one-time use

#### **SPECIFICHE**

Table 1/1						
Codice a catalogo	Materiale	Diametro 1 (Ø1)	Diametro 2 (Ø2)	Altezza 1 (H1)	Altezza 2 (H2)	Peso unitario
RBS5039	Ceramic, Acciaio	28 mm	16 mm	32mm	25mm	0.02 kg
RBS5038	Ceramic, Acciaio	25 mm	13 mm	32mm	25mm	0.03 kg

# INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.



# **AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### **Nord America**

+1.800.753.9221 Opzione 1 – Assistenza clienti Opzione 2 – Assistenza tecnica

# Europa

Paesi Bassi: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793

#### Europa

Germania: 800 1890272 altri paesi: +31 13 5835404

## **APAC**

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE