

Lekkasjedeteksjonspakke LHX+ / RackChiller på rad

Data Solutions



Denne lekkasjedeteksjonspakken utvider Varistar LHX+ 45 in-rack og RackChiller in-Row 45 med muligheten til å oppdage lekkasjer i enheten. Tausensoren er installert på kanten av kondensatbrettet for å minimere falske alarmer gjennom kondensatvann eller lignende.

FUNKSJONER

Utstyr for lekkasjedeteksjon for LHX+ 45 in-rack eller RackChiller in-row 45

Tausensor som skal installeres på enhetens bunnpanel

Inkluderer lekkasjedeteksjonsmodul og tilbehør

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Pakkeantall
24630-168	1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fungerer bare med Varistar LHX+ 45 in-rack og RackChiller in-row 45

Denne pakken må installeres i kjøleren før oppstart av enheten. Det kan ikke monteres på nytt når kjøleren er omgitt av stativer

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE