

Interne segregeringshorisontale plater for kraftfordeling, MSISM



Denne horisontale skilleplaten i forsinket stål, MSISM, er forhåndstilpasset og tilgjengelig rett fra lager. Platen skal brukes når deler må adskilles. Den plasseres mellom en monteringsplate og et frontpanel som er plassert inne i skapet. Det kreves ingen skruer, noe som gjør monteringen enkel. Den faste delen kan deretter oppfylle kravene til Form 4-adskillelse i henhold til IEC 61439.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Forhåndstilpassede horisontale skilleplater mellom monteringsnivået og frontdekslene. Skyves enkelt på plass og gjør det mulig å oppnå Form 4-rom for MCB-er og MCCB-er. Ingen skruer er nødvendig.

Materiale: 1,5 mm forsinket stål

Levering: 1 stk.

Forsinkede horisontale skilleplater i stål, forhåndstilpasset for å dekke området mellom baksiden av delseksjonene og frontpanelene, for å danne separate rom

Standardtilbehøret er en lagervare og leveres ferdigkuttet, klar for montering i skap med 600 eller 800 mm bredde

Platene kan enkelt monteres og krever ikke skruer

Kundens behov for arbeidstid reduseres ettersom platen er ferdigkuttet og ikke krever skruer for montering, noe som igjen reduserer arbeidskostnadene

Den faste delen er i samsvar med Form 4-adskillelse i henhold til IEC 61439, noe som er et nødvendig krav i enkelte prosjekter

Monteringsplaten (MSMPN) skal festes direkte i de vertikale profilene (MSFP) til det faste systemet

Delpaneler (MSMBP eller MSMPCP) er nødvendige for å fullføre det faste rommet

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Bredde	Arbeider med	Innkapslingsmateriale	Produktfamilie	Materiale	Avslutt
MSIS800M	800mm	IEC	Mild stål	Frittstående	Stål, Sink	Jevn
MSIS600M	600mm	IEC	Mild stål	Frittstående	Stål, Sink	Jevn
MSIS400M	400mm	IEC	Mild stål	Frittstående	Stål, Sink	Jevn

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE