

Segregacja zewnętrzna płyty poziome do dystrybucji zasilania, MSES



Stalowa ocynkowana płyta oddzielająca MSES jest dostępna od ręki i wstępnie zwymiarowana. Płyta powinna być używana wtedy, kiedy podsekcje muszą być rozdzielone. Jest ona umieszczana między płytą montażową a otworem drzwiowym drzwi częściowych. Nie są wymagane żadne śruby, co ułatwia montaż. Sekcja napraw może zatem odpowiadać segregacji 4 stopnia zgodnie z normą IEC 61439.

FUNKCJE

Opis: Wstępnie zwymiarowane poziome płyty oddzielające do umieszczenia między poziomem montażowym a przednimi drzwiczkami. Można je łatwo wsunąć na miejsce; pozwalają uzyskać 4 przedziały na MCB i MCCB. Żadne dokręcanie nie jest wymagane.

Materiał: Stal ocynkowana 1,5 mm

Dostawa: 1 sztuka.

Standardowe akcesorium jest dostępne od ręki i gotowe do montażu w obudowach o szerokości 600 lub 800 mm

Płyty można łatwo zamontować i nie wymagają śrub

Wymagany czas pracy po stronie klienta jest krótszy, ponieważ płyta jest wstępnie przycięta i nie wymaga dokręcenia żadnych śrub podczas montażu, co zmniejsza koszty pracy

Sekcja napraw może zatem odpowiadać segregacji 4 stopnia zgodnie z normą IEC 61439, co jest niezbędnym wymogiem w określonych projektach

Płytę montażową (MSMPN) należy przymocować bezpośrednio do pionowych profili systemu mocowania (MSFP)

Do utworzenia stałego przedziału konieczne jest zastosowanie częściowych drzwi (DP)

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Współpracuje z	Szerokość	Materiał	Zakończ	Grubość	Materiał obudowy
MSES600M	IEC	600mm	Stal, Ocynkowana	Gładka	1.5mm	Stal miękka
MSES800M	IEC	800mm	Stal, Ocynkowana	Gładka	1.5mm	Stal miękka
MSES400M	IEC	400mm	Stal, Ocynkowana	Gładka	1.5mm	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE