

## Platina de montagem, BMP



A placa de montagem em aço contribui para acelerar a montagem da caixa de terminais, uma vez que pode ser trabalhada facilmente e equipada com componentes antes de ser montada.

### CARACTERISTICAS

---

Descrição: Placa de montagem em aço para caixas IL.

Material: Chapa de aço galvanizado de 2 mm.

Quantidade por embalagem: 1 unidade

## ESPECIFICAÇÕES

<b>Espessura:</b>	2mm
<b>Acabamento:</b>	Galvanizado
<b>Material:</b>	Aço Macio

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Tamanho do painel	Material do gabinete	Envio rápido
BMP1515	150mm	150mm	2mm	125 x 120mm	Aço Macio	Não
BMP1530	150mm	300mm	2mm	125 x 270mm	Aço Macio	Não
BMP2020	200mm	200mm	2mm	175 x 170mm	Aço Macio	Não
BMP2030	200mm	300mm	2mm	175 x 270mm	Aço Macio	Não
BMP2040	200mm	400mm	2mm	175 x 370mm	Aço Macio	Não
BMP2050	200mm	500mm	2mm	175 x 470mm	Aço Macio	Não
BMP2060	200mm	600mm	2mm	180 x 570mm	Aço Macio	Não
BMP2080	200mm	800mm	2mm	180 x 770mm	Aço Macio	Não
BMP3030	300mm	300mm	2mm	275 x 270mm	Aço Macio	Não
BMP3040	300mm	400mm	2mm	275 x 370mm	Aço Macio	Não
BMP3050	300mm	500mm	2mm	275 x 470mm	Aço Macio	Não
BMP3060	300mm	600mm	2mm	280 x 570mm	Aço Macio	Não
BMP4040	400mm	400mm	2mm	375 x 370mm	Aço Macio	Não
BMP4060	400mm	600mm	2mm	380 x 570mm	Aço Macio	Não
BMP4080	400mm	800mm	2mm	380 x 770mm	Aço Macio	Não

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**