

Kabel zum Schienennetz nur Schweißtiegel, Signal

Data Solutions



MERKMALE

Ersatzgießtiegel zum Einbau von Gleisstromkreisen und Jumperverbindungen zur Neutralachse

SPEZIFIKATIONEN

Schienenart: 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte

Material: Graphit

Table 1/1

| Katalognummer | Art der Anschlussklemme | Leitergröße | Außen durchmesser Leiter, Sollwert | Schweißerstil | Ausrichtung |
|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| SBW3150BRH | 1 Zoll Lasche | 3/16 Zoll Bondstrанд | 4.76mm | TB5 | Rechtsseitig |
| SBB200CRH | 1 Zoll Lasche | 3/16 Zoll Bondstrанд | 4.76mm | TB5, T21 | Rechtsseitig |
| SBB200CLH | 1 Zoll Lasche | 3/16 Zoll Bondstrанд | 4.76mm | TB5, T21 | Linksseitig |
| SBW3150BLH | 1 Zoll Lasche | 3/16 Zoll Bondstrанд | 4.76mm | TB5 | Linksseitig |

| Katalognummer | Art der Anschlussklemme | Leitergröße | Außendurchmesser Leiter, Sollwert | Schweißerstil | Ausrichtung |
|---------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| SBB200YLH | 1 Zoll Lasche | 16 mm ² konzentrisch | 5.18mm | T21, TB5 | Linksseitig |
| SBB200YRH | 1 Zoll Lasche | 16 mm ² konzentrisch | 5.18mm | T21, TB5 | Rechtsseitig |
| SBB200XRH | 1 Zoll Lasche | Litzendraht 25 mm ² | 6.6mm | TB5, T21 | Rechtsseitig |
| SBB200PRH | 1 Zoll Lasche | Litzendraht 35 mm ² | 7.75mm | TB5, T21 | Rechtsseitig |
| SBB200PLH | 1 Zoll Lasche | Litzendraht 35 mm ² | 7.75mm | TB5, T21 | Linksseitig |
| SBWW6RH | Vor Ort gefertigt | Volldraht 50 mm ² | 8mm | T21 | Rechtsseitig |
| SBWW6LH | Vor Ort gefertigt | Volldraht 50 mm ² | 8mm | T21 | Linksseitig |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE