


EuropacPRO Perforated Rail for Connector

Power Utilities



Perforated flat rail for connector mounting i.a.w. EN 60603-2 and DIN 41612, on VT horizontal rails.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

In conjunction with rear horizontal rails, VT

For Connector Mounting in accordance with EN 60603-2, DIN 41612

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Länge	Produktfamilie	Produkttyp	Passt zu
---------------	----------------	---------------------	-------	----------------	------------	----------

20822-052	4 HP	4	20.32 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Lochschiene	Baugruppenträger, Gehäuse
20822-053	8 HP	4	40.64 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Lochschiene	Baugruppenträger, Gehäuse
20822-051	20 HP	4	106.68 mm	EuropacPRO	Lochschiene	Baugruppenträger
20822-048	84 HP	4	431.8 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Lochschiene	Baugruppenträger, Gehäuse
20822-046	40 HP	4	208.28 mm	EuropacPRO	Lochschiene	Baugruppenträger
20822-047	60 HP	4	304.8 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Lochschiene	Baugruppenträger, Gehäuse
20822-049	28 HP	4	142.24 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Lochschiene	Baugruppenträger, Gehäuse
20822-050	42 HP	4	213.36 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Lochschiene	Baugruppenträger, Gehäuse

Table 2/2

Katalognummer	Zertifizierungen
20822-052	
20822-053	

Katalognummer	Zertifizierungen
20822-051	RoHS
20822-048	RoHS
20822-046	RoHS
20822-047	RoHS
20822-049	RoHS
20822-050	RoHS

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

A threaded insert is required to secure the perforated rail on the horizontal rail.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE