


EuropacPRO EMV-Dichtung Frontplatte / Rückwand zur Modulschiene



Die Kontaktleiste wird auf die Modulschiene geclipst und stellt den leitfähigen Kontakt zur Frontplatte oder Rückwand her.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Der EMV-Kontaktstreifen wird auf die Modulschiene geclipst und bildet eine leitende Verbindung zur Frontplatte oder Rückwand

SPEZIFIKATIONEN

Produktfamilie: EuropacPRO

Produkttyp: Abschirmungs-Kit

Material: Edelstahl

Passt zu: Baugruppenträger

Table 1/1								
Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Länge	Breite	Schnelles Schiff			
24560-231	42HP	10	202.9mm	202.9mm	No			
24560-233	63HP	10	304.5mm	304.8mm	No			

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Länge	Breite	Schnelles Schiff
24560-235	84HP	10	416.56mm	416.3mm	No
24560-236	84HP	100	416.56mm	416.3mm	No
24560-229	28HP	10	131.78mm	131.78mm	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Dieses Dokument ist systemgeneriert.