

Varistar CP Flat Top Cover With Pre-Cutout Zones

Power Utilities

Rack top cover with micro perforated cut out zones.
Brushes, edge protection or cover panle have to chosen
form the accessory range.

MERKMALE

Flat top cover with pre-cutout zones

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode	Material	Produkttyp
21630-023	600 mm	1200 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Obere Abdeckung Schaltschrank/ Gestell
21630-457	600 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Obere Abdeckung Schaltschrank/ Gestell
21630-458	600 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Obere Abdeckung Schaltschrank/ Gestell
21630-005	600 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Obere Abdeckung Schaltschrank/ Gestell
21630-012	600 mm	1100 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Obere Abdeckung Schaltschrank/ Gestell

Katalognummer	Breite	Tiefe	Farbe	Farbcode	Material	Produkttyp
21630-459	600 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Obere Abdeckung Schaltschrank/ Gestell
21630-460	800 mm	600 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Obere Abdeckung Schaltschrank/ Gestell
21630-024	800 mm	1000 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Obere Abdeckung Schaltschrank/ Gestell
21630-026	800 mm	1200 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Obere Abdeckung Schaltschrank/ Gestell
21630-461	800 mm	800 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Obere Abdeckung Schaltschrank/ Gestell
21630-462	800 mm	900 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Stahl	Obere Abdeckung Schaltschrank/ Gestell

Table 2/2

Katalognummer	Typ
21630-023	Perforiert
21630-457	Ausbruch
21630-458	Ausbruch
21630-005	Perforiert
21630-012	Perforiert
21630-459	Ausbruch
21630-460	Ausbruch

Katalognummer	Typ
21630-024	Perforiert
21630-026	Perforiert
21630-461	Ausbruch
21630-462	Ausbruch

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please order brushes, cover panels from the accessory range.

Please purchase the grounding kit separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE