

# Sección de curvatura E horizontal de 90 grados (clasificación cULus)

# **Data Solutions**



La sección horizontal a 90 grados proporciona un cambio horizontal de 90 grados en la dirección de la guía de cables. Está hecho de acero tubular de 1-1/2 pulg. x 3/8 pulg. (38 mm x 8 mm). La curvatura E se conecta a secciones rectas con kits de conexión de empalmes. Está diseñado para cables de fibra óptica de categoría 5e, 6, 6A.

## **CARACTERÍSTICAS**

La sección E-Bend horizontal de 90 grados proporciona un cambio horizontal 90 grados en la dirección de la guía de cables

Está hecho de acero tubular de 1-1/2 pulg. x 3/8 pulg. (38 mm x 8 mm)

La curvatura E se conecta a secciones rectas con kits de conexión de empalmes

Está diseñado para cable de fibra óptica de categoría 5e, 6, 6A

#### **ESPECIFICACIONES**

Table 1/1									
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor			
L90HB12GZ	10063	Acero suave	Plateado			1.52mm			
L90HB18G	10064	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.52mm			
L90HB24W	29928	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco		1.52mm			
L90HB18BLK	10065	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm			

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
L90HB12BLK	10062	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
L90HB12W	29926	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco		1.52mm
L90HB24BLK	17338	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
L90HB15W	29992	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco		1.52mm
L90HB18GZ	10066	Acero suave	Plateado			1.52mm
L90HB15BLK	29991	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
L90HB18W	29927	Acero suave	Polvo recubierto	Blanco		1.52mm
L90HB12G	10058	Acero suave	Polvo recubierto	Gris	ANSI 61	1.52mm

### **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE