

# Pince de mise à la terre pour aéronef



#### **FONCTIONS**

S'adapte à des piquets de terre pouvant avoir une valeur nominale de 3/4" et à des prises de terre B165 et B166

Conception en aluminium moulé avec des mâchoires en acier plaqué

Norme de l'industrie aéronautique en matière de liaison et mise à la terre des avions et des véhicules de ravitaillement en carburant

Idéal pour fixer le train d'atterrissage, les poteaux, les billes rectifiées, les piquets de terre et d'autres surfaces incurvées non peintes

Est conforme aux spécifications militaires M83413/7-1

# **SPÉCIFICATIONS**

Table 1/1					
Référence catalogue	Référence article	Matériau	Ouverture de la mâchoire	Profondeur du col de cygne	Faisceau inclus
B2617A	165620	Aluminum, Acier	19 mm Max	19.2mm	Non

#### **AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

## North America

+1.800.753.9221
Option 1 - Customer Care
Option 2 - Technical
Support

# Europe

Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793

## **Europe**

Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.