

Plaques horizontales de sép. externe pour répartition de puissance, MSES



Cette plaque de séparation en acier zingué, MSES, est disponible prête à l'emploi et prédimensionnée. La plaque doit être utilisée lorsque des sous-divisions doivent être séparées. Elle est placée entre une plaque de montage et l'embrasure de la porte pour les portes partielles. Aucune vis n'est nécessaire, ce qui facilite le montage. La section fixe peut alors être conforme à la forme 4 de la ségrégation selon la norme IEC 61439.

FONCTIONS

Description : Plaques horizontales de séparation prédimensionnées entre le niveau de montage et la porte avant. Il se met facilement en place et nous permet d'obtenir 4 compartiments pour les MCB et MCCB. Pas besoin de vis.

Matériau : Acier zingué 1,5 mm

Livraison : 1 pièce.

L'accessoire standard est disponible prêt à l'emploi et est prédécoupé pour être monté dans des armoires de 600 ou 800 mm de large

Les plaques peuvent être montées facilement et ne nécessitent pas de vis

Le temps de travail du client est réduit car la plaque est prédécoupée et ne nécessite pas de vis pour la fixation, ce qui réduit les coûts de main-d'œuvre

La section fixe peut alors se conformer à la forme 4 de la ségrégation selon la norme IEC 61439.

La plaque de montage (MSMPN) doit être fixée directement sur les profilés verticaux du système fixe (MSFP)

Une porte partielle (DP) est nécessaire pour compléter le compartiment fixe

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Compatible avec	Largeur	Matériau	Finition	Épaisseur	Matériau de l'armoire
MSES600M	CEI	600mm	Acier, Zingué	Lisse	1.5mm	Acier doux
MSES800M	CEI	800mm	Acier, Zingué	Lisse	1.5mm	Acier doux
MSES400M	CEI	400mm	Acier, Zingué	Lisse	1.5mm	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE