

Varistar CP| Bandeau oburateur d'air, avec balais et guide-câbles, Largeur 800 mm

Data Solutions



Bandeaux d'obturation pour les baies de 800 mm de large afin d'éviter la recirculation de l'air de l'avant vers l'arrière dans les racks refroidis. Bandeaux pleins avec découpes pour câblage de l'avant vers l'arrière avec joint balai et peigne guide-câbles.

FONCTIONS

Bandeaux obturateurs d'air, pièces d'habillage pour armoires de 800 mm de largeur

Possibilité d'accoupler des baies réseaux et des baies serveurs

Joint, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C

Couvercle avec découpes et peignes guide-câbles pour une gestion efficace du câblage

Joints balais disponibles pour fermer les découpes

Les bandeaux empêchent les courts-circuits d'air indésirables, c.-à-d. le mélange de l'air chaud évacué avec l'air entrant froid

Uniquement compatible avec barre transversale pour charges lourdes, Non compatible avec les supports de réduction

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Panneau baie/bâti

Matériau: Acier

Table 1/2							
Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition	
21630-150	42U	2000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21630-152	52U	2450mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-151	47U	2200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Table 2/2						
Référence catalogue	Indice de protection	Туре	Largeur			
21630-150	IP20	Chemin de câbles	800mm			
21630-152	IP20	Chemin de câbles	800mm			
21630-151	IP20	Chemin de câbles	800mm			

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE