

Horisontella plattor med intern segregering för strömfördelning, MSISM



Denna zinkpläterade separationsplåt i stål, MSISM, lagerförs med olika mått. Plåten bör användas när undersektioner behöver separeras. Du placerar den mellan en montageplåt och frontpanel i skåpet. Du behöver inga skruvar, vilket gör monteringen enkel. Den fasta sektionen kan då uppfylla upp till form 4-segregering enligt IEC 61439.

DESIGN

Beskrivning: Förkapade horisontella separationsplåtar mellan monteringsnivån och frontpanelerna. Plåtarna är att skjuta på plats för att skapa form 4-fack för minibrytare och formgjutna brytare. Inga skruvar behövs.

Material: Zinkpläterad 1,5 mm-stålblåt

Leverans: 1 styck.

Horisontella separationsplåtar av zinkpläterad stålblåt, fördimensionerade för att täcka utrymmet mellan baksidan av undersektionerna och frontpanelerna för att skapa fack

Det här standardtillbehöret lagerförs och är färdigkapat för montering i skåp med bredden 600 eller 800 mm

Det är enkelt att montera plåtarna och inga skruvar behövs

Arbetstiden minskar eftersom plåtarna är förkapade och inga skruvar behövs för att fästa dem, vilket minskar arbetskostnaden

Den fasta sektionen kan uppfylla upp till form 4-segregering enligt IEC 61439, vilket är ett nödvändigt krav för vissa specifika projekt.

Du fäster montageplåten (MSMPN) direkt i de vertikala profilerna för det fasta systemet (MSFP)

Delpaneler (MSMBP eller MSMPCP) krävs för att täcka det fasta facket.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Bredd	Fungerar med.	Kapslingsmaterial	Produktfamilj	Material	Slutför
MSIS800M	800mm	IEC	Mjukt stål	Fristående	Stål, Zink	Jämn
MSIS600M	600mm	IEC	Mjukt stål	Fristående	Stål, Zink	Jämn
MSIS400M	400mm	IEC	Mjukt stål	Fristående	Stål, Zink	Jämn

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE